

## Flex haut de gamme

Film polyuréthane mat pour transfert à chaud. Notre produit le plus (re)connu! Recommandé pour le coton, le polyester, l'acrylique et les fibres similaires.

 $\leftrightarrow$ 

Épaisseur 50-60 microns

+

Pressage

150-160°C pendant 15 à 20 secondes / pression moyenne

Lavage

80°C, à l'envers, ne pas utiliser de produits agressifs (javel,...)

## **DESCRIPTION & PRÉCAUTIONS**

- Support en polyester adhésif transparent
- Norme: Label Oeko-tex, Standard 100 Class II
- Résiste au sèche-linge
- Nettoyage à sec possible
- Repassage à l'envers
- La bobine se stocke max. 1 an, verticalement, dans un endroit sec, 15-30°C, protégé de la lumière

## **CONSEILS D'APPLICATION**

- Découper le film en miroir avec une lame standard flex.
- Écheniller l'excédent de matière.
- Positionner et presser le marquage avec son support polyester en le protégeant par un papier siliconé à 150-160°C pendant 15 à 20 secondes.
- Retirer le polyester à froid.

Nous conseillons de toujours effectuer des tests avant le lancement d'une production.